



Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
PF 16 11 61, 18024 Rostock

LK Ludwigslust-Parchim Dienstort
Parchim
Fachdienst Gesundheit
Putlitzer Str. 25
19370 Parchim

Telefon: 0385 5001 231
E-Mail: wasserhygiene.schwerin@lagus.mv-
regierung.de
Ort: Wasserhygiene
Bornhövedstraße 78
19055 Schwerin

Prüfbericht

**Badegewässer nach
BadegewLVO M-V 2008**

Auftrag

21GUW01106



Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO 17025 (2017)
akkreditiertes
Prüflaboratorium

Laboreingang: 05.05.2021 09:59
Untersuchungsende: 07.05.2021 08:01

Probenummer	Probenahmestelle	Material
21GUW01106-01	Glambecksee, Basthorst (052)	Badewasser

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Parameter.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung des LAGuS.

Abkürzungen:

R - Rostock

S - Schwerin

N - Neustrelitz

V - Vor-Ort-Parameter, ermittelt durch GA

U - Eurofins Umwelt Ost GmbH



Probenummer: 21GUW01106-01
Spezifikation: Badegewässer
Probenahmestelle: Glambecksee, Basthorst (052)
Probenehmer: Frau Höhne
Entnahmedatum: 04.05.2021
Entnahmezeit: 07:30
Datum Untersuchungsbeginn: 05.05.2021
Zeit Untersuchungsbeginn: 08:00

Kommentare:

Probenahmeprotoll_210505_102400_01 (siehe Anlage)

Vor-Ort-Parameter

Parameter	Analyseverfahren	Grenzwert	Ergebnis	Einheit
pH-Wert	DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04 V	6 - 9,5	8,43	
Sichttiefe	DIN EN ISO 7027 (C2) 2019-06 V	min. 1	1,80	m
Temperatur bei Entnahme	DIN 38404 (C4) 1976-12 V		11,2	°C

Laborbestimmung

Parameter	Analyseverfahren	Grenzwert	Ergebnis	Einheit
E. coli	DIN EN ISO 9308-3 (K13) 1999-07 S	1800 ¹⁾	110	KBE/100 ml
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-1 (K14) 1999-07 S	700 ¹⁾	53	KBE/100 ml

Interpretation:

Das Wasser ist zum Baden geeignet.
Die Maßnahmewerte werden eingehalten.

Hinweise:

1) Maßnahmewert nach § 7 Abs. 2 BadegewLVO M-V, Maßnahmen bei hohen Einzelwerten.
Die Bewertung der Badegewässerqualität erfolgt nach dem Ende jeder Badesaison auf Grundlage der Analysenergebnisse der diesjährigen und der drei vorangegangenen Badesaisons.

* Grenzwertverletzung

Dr. Derya Röpke
Fachbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben am: 07.05.2021
Er ist ohne Unterschrift gültig.



05.05.2021
ORIG
21GUW01106-01



Probenahmeprotokoll
Untersuchungsauftrag
Badegewässer
nach BadegewLVO M-V 2008
gemäß DIN EN ISO 19458

erteilt von	
LK Ludwigslust Parchim Dienstort Parchim	
Entnahmedatum	04.05.2021
Uhrzeit	7.30
Eingang	
Labornummer	
ZID (Code)	60272

Badegewässer: Glambecksee Badstellen-Nr.: 52

Ort: Basthorst

Besichtigungsprüfung

Verschmutzung

- Wasser
 Uferbereich

durch _____

Algenvorkommen

- kein/gering
 Massenvermehrung von Cyanobakterien
 Massenvermehrung von Makroalgen

Bestimmungen vor Ort

Wassertemperatur (°C)	11,2
pH-Wert	8,43
Sichttiefe (m)	1,8
Färbung	farblos
Trübung, visuell	keine
Lufttemperatur (°C)	7,5
Windstärke (1-12)	0
Windrichtung	-
Seegang	
Anzahl der Badegäste	keine

Badeverbot: ja seit: _____ Grund: _____

Bemerkung: _____

Analysenumfang

- mikrobiologische Untersuchung
 mikroskopische Untersuchung

Kostenträger

Unterschrift:

Amt Crivitz

Probenehmer

Unterschrift: Höhne